Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto : MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos : 14890

Principais usos : Selante de boa penetração e aderência nas superfícies recomendado absorventes de concreto e alvenaria, diminui a absorção do

acabamento, quando aplicado sobre substratos porosos.

Endereço : Rua José Oleto nº 1.140

CEP 13.739 – 070, Mococa – SP

Telefone : +55 19 3656 2570

Número de telefone de

emergência

+55 19 3656 2570

E-mail / site : maza@maza.com.br | www.maza.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 3

TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4
IRRITAÇÃO A PELE - Categoria 2
IRRITAÇÃO AOS OLHO - Categoria 2
SENSIBILIDADE Á PELE - Categoria 1

PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO -

CRÔNICO - Categoria 1

Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de perigo:







<u>Palavra de advertência:</u> Perigo

Frases de perigo H226 - Líquido e vapores inflamáveis

H302 - Nocivo se ingerido H315 - Provoca irritação à pele

H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele

H319 - Provoca irritação ocular grave

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



Frases de precaução

Prevenção:

P210 - Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume.

P260 - Não inale as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.

P261 - Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.

P262 - Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.

P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 - Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Resposta à emergência:

P301+310 - EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um médico.

P302+352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+361+353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

P305+351+338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P330 - Enxágue a boca.

P331 - NÃO provoque vômito.

P333+313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P337 - Caso a irritação ocular persista

P362 - Retire a roupa contaminada.

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

P370 - Em caso de incêndio: Não usar jato de água pleno diretamente no fogo.

P391 - Recolha o material derramado.

Armazenamento: P403+233 - Armazenar em local bem ventilado.

Manter o recipiente bem fechado.

Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em local para

descarte de acordo com a legislação local.

Outros perigos que não resultam em uma

classificação:

Nenhum conhecido.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância/mistura: Mistura

Número de registro CAS/outros identificadores

Número da CE: Mistura.

Nome	N° CAS	Concentração
Xileno	1330-20-7	45 – 55%
Resina Epóxi bisfenol A	25068-38-6	45 – 55%
Isobutanol	78-83-1	1 – 5%
Etil Glicol	110-80-5	2 – 8%

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira detalhes nesta seção.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos:

Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las.

Continue enxaguando durante pelo menos 10

minutos. Consulte um médico.

Remova a vítima para local ventilado e mantenhaa em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se houver suspeita de presença de vapores ainda estão presentes, o pessoal de resgate deverá utilizar uma máscara apropriada ou um aparelho de respiração autônomo. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca a boca. Consulte um médico. Se necessário, chame um centro de controle de intoxicação ou um médico.

No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós.

No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar de vigilância médica durante 48 horas.

Lave com água e sabão em abundância. Remova roupas e calçados contaminados.

Contato com a pele:

Inalação:

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Ingestão:

Última revisão: 01/06/2017



Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso de qualquer reclamação ou sintomas, evite exposição adicional. Lavar as roupas antes de reutilizá-las. Limpe completamente os sapatos

antes de reusa-los.

Lave a boca com água. Remover a dentadura se houver. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Suspenda a ingestão de água caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. No caso de vômitos, a cabeça deverá ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmões. Consulte um médico. Se necessário, chame um centro de controle de intoxicação ou um médico. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes

ajustadas da roupa, como colarinho, gravata,

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos: Não apresentou efeitos significativos ou riscos

críticos.

cinto ou cós.

Inalação: Não apresentou efeitos significativos ou riscos

críticos.

Provoca irritação moderada à pele. Contato com a pele:

Ingestão: Não apresentou efeitos significativos ou riscos

críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contato com os olhos: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:

> Dor ou irritação; Lacrimejamento; Vermelhidão;

Inalação: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:

> Peso fetal reduzido: Aumento de mortes fetais; Má formação óssea;

Contato com a pele: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:

Irritação;

Vermelhidão;

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



Peso fetal reduzido; Aumento de mortes fetais; Má formação óssea

Ingestão: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:

Peso fetal reduzido Aumento de mortes fetais;

Má formação óssea;

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico: Tratar sintomaticamente. Contate um especialista

em tratamento de veneno se grandes quantidades

foram ingeridas ou inaladas.

Tratamentos específicos:Sem tratamento específico.

Proteção das pessoas que prestam os

primeiros socorros:

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca a boca.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção

Meios de extinção adequados: Utilizar pó químico seco, CO₂, água pulverizada

(névoa) ou espuma.

Meios de extinção inadequados: NÃO utilizar jato de água.

Perigos específicos que se originam do

produto químico:

Líquido e vapores inflamáveis. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar, com o risco de uma subsequente explosão. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Este material é tóxico para a vida aquático com efeitos prolongados. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno.

Ações de proteção especiais para os bombeiros

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Remover os recipientes da área do incêndio se isso puder ser feito sem risco. Use borrifamento d'água para manter frio o recipiente exposto ao fogo.

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



6. MEDIDAS DE CONTROLE DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Desligue todas as fontes de ignição. Nenhuma chama fumaça ou chamas na área de perigo. Não respirar vapor ou bruma. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Use equipamento de proteção pessoal adequado.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Precauções ao meio ambiente:

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Material poluente de água. Pode ser prejudicial ao ambiente se lançado em grandes quantidades. Recolha o material derramado.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Pequenos derramamentos:

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma firma autorizada no controle de resíduos.

Grande derramamento:

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Liberação a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos de água, porões ou áreas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo: areia, terra, vermiculite ou terra diatomácea, e colocada no contentor para

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



eliminação de acordo com a legislação local (consulte a Seção 3). Descarte através de uma firma autorizada no controle do lixo. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. Obs.: Consulte a Seção 1 para obter informações sobre os contatos de emergência e a Seção 13 sobre o descarte de resíduos.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção:

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização. Evite a exposição durante a gravidez. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções segurança. Não deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Não ingerir. Não respirar vapor ou bruma. Evite a liberação para o meio ambiente. Manusear apenas com ventilação adequada.

Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada. Não entre em áreas de armazenamento e locais fechados a menos que sejam adequadamente ventilados. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento elétrico (ventilação, iluminação e manuseio de material) à prova de explosão. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostáticas. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional:

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupa contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8.2 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Armazene em local fechado à chave. Eliminar todas as fontes de ignição. Separar dos metais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INVIDIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nome	TLV/TWA (ppm)	TLV/STEL (ppm)	TLV/TETO (ppm)
Xileno	100	150	-
Etil Glicol	5	-	100 mg/m ³
Isobutanol	50	-	-
Resina Epóxi bisfenol A	N.d	N.d	N.d

Os dados constantes nessa ficha de dados de segurança não representam uma avaliação dos riscos nas condições de trabalho do usuário, conforme exigido pela legislação sanitária e de segurança de trabalho. As exigências das autoridades de saúde e a legislação sobre segurança do trabalho se aplicam ao manuseio desse produto pelo usuário.

Medidas de controle de engenharia:

Manusear apenas com ventilação adequada. Utilize processos fechados, ventilação local ou outro controle de engenharia para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados. Os controles de engenharia também precisam manter gases, vapores ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de explosões.

Controle de exposição ambiental:

As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros modificações engenharia de nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões a níveis aceitáveis.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017

MCZC

Medidas de proteção pessoal

Medidas de higiene:

Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho.

Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

Proteção dos olhos/face:

Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de proteção contra respingos químicos.

Proteção da pele

Proteção para as mãos:

químicos, Luvas resistentes produtos à impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituídas por diversas substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão. Luvas recomendadas: Luvas nitrílicas.

Proteção do corpo:

O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar. Use roupa protetora antiestática quando houver risco de ignição devido a eletricidade estática. Para uma maior proteção contra descargas estáticas as roupas deverão incluir macações, botas e luvas antiestáticos.

Outra proteção para a pele

Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto. Nota (s): Calçados fechados são os indicados para a proteção.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



Proteção respiratória: Use uma proteção respiratória devidamente

ajustada com o fornecimento de ar, ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. Seleção do respirador deve ter como base os níveis de exposição conhecidos ou antecipados, os perigos do produto e os limites de

trabalho seguro do respirador selecionado.

Se a exposição pessoal não puder ser controlada abaixo dos limites aplicáveis por ventilação, use um respirador adequado para vapores orgânicos /

particulados.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Cor: Transparente Odor: Característico

pH: Não aplicável, solvente não aquoso.

Ponto ebulição (°C): 140

Temperatura de decomposição (°C): Não disponível

Ponto de fulgor (co po aberto °C): 31,6 Temperatura de auto -ignição (°C): 527

Limites de explosividade: Inferior: 1,0 %

Superior: 6,0 %

Pressão vapor (mmHg): <1 (20°C)

Densidade do vapor: 3,7

Densidade g/cm³: -1 ± 0.03

Solubilidade: Insolúvel em água Coeficiente de partição octanol/água: Não disponível Taxa de evaporação (ac. de butila=1): Não disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Manter afastado de agentes oxidantes e materiais

> fortemente alcalinos ou fortemente ácidos de forma a evitar prováveis reações exotérmicas.

Estabilidade química: O produto é estável.

Possibilidade de reações perigosas: Uma Polimerização perigosa não ocorrerá. Não é

> sensível ao impacto mecânico. Calor e vapores em excesso podem ser gerados em caso de

manuseio incorreto.

Condições a serem evitadas: Manter afastado de agentes oxidantes e materiais

> fortemente alcalinos ou fortemente ácidos de forma a evitar prováveis reações exotérmicas.

Agentes oxidantes fortes.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposição: Pode liberar vapores tóxicos no processo de

soldagem. Os vapores podem produzir:

Dióxido e Monóxido de Carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Nome	DL50	CL50
Xileno	rato, oral: 4300 mg/kg coelho, dermal: 1700 mg/kg	rato, inalação: 5000 ppm por 4 horas
Etil Glicol	-	-
Isobutanol	rato, oral: 2460 mg/kg coelho, dermal: 3400 mg/kg	rato, inalação: 8000 ppm por 4 horas
Resina Epóxi bisfenol A	-	rato, inalação: 8300ppm por 4 horas

Sensibilização respiratória ou à pele: Não disponível.

Mutagenecidade em células germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade: Não disponível.

Toxicidade à reprodução: Não disponível.

Teratogenicidade: Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Devido a se tratar de um produto não totalmente degradável, não permitir a contaminação de esgotos, solos e linhas de água.

Mobilidade: O produto infiltra - se facilmente no solo.

Bioacumulação:

Não considerado potencialmente bioacumulativo.

Ecotoxicidade:

Prejudicial à fauna e à flora. Contamina o lençol

freático.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de tratamento de resíduos

Geral: A disposição dos resíduos deve estar de acordo

com as regulamentações federais, estaduais e

locais.

Métodos de tratamento e disposição

Produto: O tratamento e a disposição do produto devem

ser avaliados de acordo com a legislação local.

Restos do produto: Resíduos que não serão utilizados devem ser

descartados de acordo com a legislação local.

Embalagem usada: Não reutilizar a embalagem. Encaminhar para

reciclagem em local apropriado ou descartar de

acordo com a legislação local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

	1-		1	
	<u>Terrestre</u>	<u>Marítimo</u>	<u>Aéreo</u>	
14.1 Número ONU	UN1263	UN1263	UN1263	
14.2 Denominação da ONU	TINTA	TINTA	TINTA	
apropriada para o embarque				
14.3 Classe (s) de risco para o				
transporte				
Classe	3	3	3	
Classe secundária	_	_	_	
14.4 Grupo de embalagem	l II	II	II	
14.5 Perigo ao meio ambiente	11	II		
Poluente marítimo	NI~ a	NI~ a	NIZ o	
	Não.	Não.	Não.	
14.6 Precauções especiais			usuário: transporte sempre	
para o usuário		em recipientes fechados, seguros e mantidos na vertical.		
	Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes			
Informações adicionais	dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.			
illiorilações adicionais		Emergency schedules		
		(EmS)		
		F-E, _S-E_		
		MCAC		
		MGAG		
		310,330		

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Visão geral regulatória:

Decreto 2.657, de 03/07/98, relativo a Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho

Decreto Lei N 96.044 de 18.05.88: Regulamentação do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos

Decreto 1.797, de 25/01/1996, Relação dos Produtos Perigosos no Âmbito do Mercosul

Resolução ANTT No 420: Instruções Complementares ao Regulamento de Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

Portaria número 3214 do MTE

NBR 7500: Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

NBR 7501: Terminologia - Transporte de Produtos Perigosos

NBR 7503: Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento.

NBR 9735: Conjunto de Equipamentos para Emergência no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - Procedimentos Todos os ingredientes deste produto estão listados no inventario TSCA (lei de controle de Substâncias tóxicas) o não há exigência de ser listados

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Legendas:

CAS Chemical Abstract Service /Serviço de Registro de Produtos Químicos

VO Vapores Orgânicos

NEC National Eletrical Code/Código Nacional de Eletricidade

IEC International Eletrical Commission/Comissão Internacional de Eletricidad e

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferência Americana

de Higienistas Industriais Governamentais

TLV Threshold Limit Values/Valores Limites de Tolerância

TLV/TWA Time Weighted Average/Limite de Tolerância – Média Ponderada pelo Tempo

TLV/STEL Short Term Exposure Limit/Lim ite de Tolerância – Exposição de Curta Duração

TLV/C Limite de Tolerância - Valor Teto

EPI Equipamento de Proteção Individual

CA Certificado de Aprovação

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Nome do produto: MAZA CLEAR EPOXI 3x1

Códigos: 14890

Última revisão: 01/06/2017



NR Norma Regulamentadora
NFPA National Fire Protection Agency
mmHg milímetros de mercúrio – unidade de
pressão
DL50 Dose Letal média
CL50 Concentração Letal média
ppm partes por milhão
N.d. Não disponível

As informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) tem o propósito de ser uma descrição dos requisitos de segurança do produto, que foram obtidas a partir de literaturas e legislação atual específica sobre matérias-primas/ingredientes. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantida expressa ou implicitamente pelo Fabricante. O produto não deve ser utilizado para outros fins que não os especificados pelo Fabricante. Cabe sempre ao usuário a responsabilidade de tomar todas as medidas necessárias de forma a cumprir o disposto nesta FISPQ, bem como as exigências expressas nos regulamentos e legislação vigente.